

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の東側破堤箇所を西方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
松蔭海岸堤防は、練石積みの護岸上にパラペットを設置していた。
写真は、破堤箇所の側面で、破損した練石積み護岸と、ばらばらになったパラペットが見られる。仮締切工事は、三重県から受託を受けて木曽川下流工事事務所が行っていた。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用