


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町都羅付近の揖斐川左岸堤の仮締切工事

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町都羅付近の揖斐川左岸堤の仮締切工事箇所と思われる。ポンプ船を動かす等、工事には電力が必要であったため、中部電力に依頼し緊急に電線を通してもらった。排砂管から土砂は吐かれておらず、破堤箇所にも水も見られないため、仮締切が終了したところと思われる。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用