

# 伊勢湾台風写真台帳



長島町

大島

写真名称： 長島町大島の長良川左岸堤の仮締切工事

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕  
長島町大島の長良川左岸4.6k付近の仮締切工事風景である。破堤部に、ポンプ船から送られてきた土砂を排砂管で吐いている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用