伊勢湾台風写真台帳

写真名称：	長島町都羅の中締切による排水を南方向から望む
エ リ ア：	三重県
撮影箇所：	長島町
撮 影 日：	1959 年
撮 影 者：	旧建設省
資料提供者：	木曽川下流河川事務所
状　　況：	ー

撮影位置

※国土地理院発行地形図を使用

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
仮締切りが終わった旧長島地区から浸水した水を抜くために、旧伊曽島地区に排水しているところである。上流側から順次排水する締め切り順序であった。