

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町ベアリー橋仮設前の仮橋を東方向から見る

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 陸上自衛隊

資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長栄橋という国道 1 号に架かる橋が落橋した。これはベアリー橋ではない。ベアリー橋が架かる前に、横に船を並べて板を渡し人が通れる橋としたときの様子だと思う。ベアリー橋は、そのあと架けられた。なお、ドラム缶工法は、海部郡の方で採用されたもので、長島町内では用いられなかった。

〔被災した方の所見（長島町）〕
長島町国道 1 号の落橋箇所にベアリー橋を架ける前の措置として、鉄船を横に並べその上に板を張ったもの（鉄船の橋）が架けられ、それが撮影されている。

<追加コメント>

桑名市街地を含め三重県北勢地域、愛知県弥富町から名古屋市の間は国道 1 号が不通になるなど大きな混乱が生じた。国道の被災状況、応急復旧工事などについては、伊勢湾台風復旧工事誌（上巻）（前者は 3 章、後者は 5 章）などに詳しく述べられている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用