

# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島の長良川左岸の仮締切工事(2)

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省


資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

## 現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕  
長良川左岸 5.6k 付近破堤箇所の仮締切工事の状況である。堤防裏に捨て石を敷設している。松ヶ島では、仮締切工事に粗朶沈床は用いなかった。

## 撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用