


# 伊勢湾台風写真台帳



長島町

松ヶ島

写真名称 :	長島町松ヶ島の長良川左岸の仮締切工事(3)	現地状況、コメント等
エ リ ア :	三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
撮影箇所 :	長島町	長良川左岸 5.6 k 付近破堤箇所の仮締切工事の状況である。排砂管の受け枠を人力で打設している。松ヶ島では、仮締切工事に粗朶沈床は用いなかった。
撮 影 日 :	1959 年	
撮 影 者 :	旧建設省	
資料提供者 :	木曽川下流河川事務所	
状 况 :	一	
撮影位置		
※国土地理院発行地形図を使用		