

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島の長良川左岸の仮締切工事(4)

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省


資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
伊勢大橋が左端に見え、長良川左岸 5.6k 付近上流側と思われる。下流側の破堤箇所で使用する粗朶沈床を作る作業場となっている。仮締切工事は、工事の資材搬入道路の整備状況と合わせたため、基本的に上流側から下流側へ進めていった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用