

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町大島の長良川左岸の仮締切工事を下流側から望む

現地状況、コメント等

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年


撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
堤内地の状況から長良川左岸 4.6 k 付近、大島の仮締切工事と思われる。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用