

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 木曽岬村田代の木曽川左岸の仮締切工事を下流側から望む（推定）

エリア： 三重県

撮影箇所： 木曽岬村

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
木曽岬村田代の木曽川左岸の仮締切工事と思われる。仮締切りのために投入した土砂等が一部見えており、工事が比較的進行している。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用