

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の東側仮締切工事(水切り後)

現地状況、コメント等

エ リ ア： 三重県

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
土を堤防に押し上げ、土俵を積み上げている。道路確保のためにこのような作業をすることがある。

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用