

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷄の揖斐川左岸の仮締切工事(16)	現地状況、コメント等
エリア： 三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕 長島町白鷄で最後に仮締切りされた破堤箇所での仮締切工事の状況である。船の横に粗朶沈床が配置され、船から粗朶沈床の上に捨て石を投げ込んでいる。 体験伊勢湾台風（建設省中部地方整備局、昭和 60 年）p278～279 に本箇所の水切の進捗状況が写真入りで解説されており、類似した写真が掲載されている。
撮影箇所： 長島町	
撮影日： 1959 年	
撮影者： 旧建設省	
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	
状況： ー	撮影位置  ※国土地理院発行地形図を使用