

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 木曽岬村白鷺の木曽川左岸仮締切工事

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 木曽岬村

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省


資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
木曽岬村白鷺の2.8k付近破堤箇所の仮締切工事である。排砂管から土砂が吐かれてはいるが、破堤箇所が狭くなっており、工事が進んでいる。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用