

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の揖斐川左岸堤河口と松蔭海岸堤の取り付け部付近

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
松蔭海岸堤防と揖斐川河川堤防の取り付け部付近である。堤防が崩れてしまい、基礎とした杭（詰め杭）が見えている。当時は、栗石を敷いて杭（詰め杭）を打ち堤防の基礎とした。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用