

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島の長良川左岸 5.6k 附近を上流側伊勢大橋から望む

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
伊勢大橋より下流の長良川左岸 5.6k 附近の破堤箇所を見ている。
昭和 34 年 9 月 28 日に撮影しており、被災直後の状況である。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用