


# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島の長良川左岸 5.6k 附近破堤箇所を上流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

## 現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕  
被災直後の巡視時（昭和34年9月27日）に撮影した写真である。  
右端に倒れている看板は、長島観測所流量観測所の見通し杭であり、流れてきたものではない。竹製の海苔養殖の道具（海苔ヒビ）  
がおびただしく、堤防にもその残骸が見られる。

## 撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用