


伊勢湾台風写真台帳

長島町左岸0.6k附近
破堤した堤防と荒れ果てた家屋

長島町

白鷺



揖斐川

写真名称： 長島町白鷺の揖斐川左岸0.6k付近の破堤した堤防と家屋

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
被災直後の巡視で、揖斐川左岸0.6k付近を船上下流側から見ている。左手前に見える不定形のコンクリートブロックのような塊が、破堤した堤防の残骸である。家屋も荒れ果て、一階部分は、柱だけが残された。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用