

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町東福豊の建物を上空から望む	現地状況、コメント等
エリア： 三重県	〔被災した方の所見（長島町）〕
撮影箇所： 長島町	左手の建物は、長島町東福豊の農協の倉庫である。
撮影日： 1959 年	当時は、米の集荷場として利用されていた。
撮影者： 陸上自衛隊	木曾川は当時、堤防改修工事が行われ、堤体内部は木曾川の浚渫土が盛られていた。写真は、堤体内部に利用された木曾川の浚渫砂が白く見えており、台風後の堤防は堤体内部が見えていた。
資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター	
状況： ー	
撮影位置  ※国土地理院発行地形図を使用	