

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷄の揖斐川左岸の仮締切工事、仮締切り終了時

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省


資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鷄で最後に仮締切りされた破堤箇所である。ようやく仮締切りが終了したところを揖斐川左岸堤から上流側に向かって見たところである。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用