

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷺の揖斐川左岸の仮締切工事（15）

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鷺で最後に仮締切りされた破堤箇所である。ようやく仮締切（水切り）ができ、石俵の上で作業員共々万歳をした。

体験伊勢湾台風（建設省中部地方整備局、昭和 60 年）p278～279
に本箇所の水切の進捗状況が写真入りで解説されており、類似した写真が掲載されている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用