

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷺の揖斐川左岸の本復旧工事を上流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1960～1962 年頃

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
コンクリート打設を行っており本復旧工事である。揖斐川河口部の目印である二本松も確認でき、長島町白鷺の仮締切工事付近から下流側と思われる。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用