

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の揖斐川左岸河口部本復旧工事の堤防小段工事	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
撮影箇所： 長島町	長島町白鷄の揖斐川左岸河口部における本復旧工事で、堤防小段工事の状況である。
撮 影 日： 1960～1962 年頃	
撮 影 者： 旧建設省	
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	
状 況： ー	
撮影位置  ※国土地理院発行地形図を使用	