

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町中央付近を上空南西方向から望む	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	〔被災した方の所見（長島町）〕
撮影箇所： 長島町	長島町中央部国道 1 号を中央に、又木、松ヶ島が見られる。伊勢湾台風時には、又木に消防団の本部が設置されており、消防団が水防団を兼ね 5 分団が置かれていた。出動部隊からの堤防決壊の連絡は停電のため一切入らず、浸水により破堤を知った。決壊前の堤防は、大型のブルドーザで堤防が押されたように揺れたらしい。出動部隊の中には浸水に流された人もいたが、亡くなった人はいなかった。堤防が出来たため安心して輪中堤を低くしてしまっていたこともあって、長島町では松ヶ島より南部の人が多く被害にあった。避難しようとして外に出た人が浸水に流されて水死し、家内で浸水に気づき二階に避難した人が助かった場合もあった。なお、長島町の子供達は鈴鹿学園に疎開した。
撮 影 日： 1959 年	
撮 影 者： 陸上自衛隊	
資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター	
状 況： ー	
撮影位置  ※国土地理院発行地形図を使用	