


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島周辺を上空東方向から望む

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 陸上自衛隊

資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター


状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
伊勢大橋下流の破堤地点より下流付近には、当時ケレップ水制があったと思う。

〔被災した方の所見（長島町）〕
長島町松ヶ島周辺の状況であり、長良川左岸の破堤部も確認できる。破堤部付近は、洪水時に堤防裏に水漏れがあった。破堤部の少し下流側にはケレップ水制があった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用