

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町横満蔵の流木、家屋倒壊の状況(2)	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのも ものとされている。
撮影箇所： 長島町	長島町横満蔵(木曽川右岸 2.8k 附近)とされている。
撮 影 日： 1959 年	踏査時の調査表には以下のように整理されている <10 月 13 日 災害状況調査表>
撮 影 者： 旧建設省	●堤防の様子／嵩上げ堤か：嵩上げ堤、旧堤部はどうか：健在、法 線方向：北北西、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂、水防 状況：不可能
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	●溢流しているか：しなかった、その時刻：21 時頃が一番激しか った、
状 況： 一	●波の来た方向：南南東～南東、しぶきがこしたか：あった、その 高さ：天端まで
撮影位置 ※国土地理院発行地形図を使用	●木の傾いている方向：北、何度位(地面に対し)：60° ～80°、樹 種：マツ
	●電柱が傾いている方向：北北東、何度位：80°、電線がついてい るか：ついている
	●草がねていたか／その方向：北、場所：表法下、大きさ：0.5～ 1.0m
	●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失全壊、一部健在する家 もある
	・堤内地松蔭方面から先に水が来た、表法面は波浪によるもの