


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の揖斐川左岸堤を上流側から望む	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。 揖斐川左岸 9.3k 地先とされている。 踏査時の調査表には以下のように整理されている。 ＜10月22日 災害状況調査表＞ ●堤防の様子／嵩上げ堤か：いない、形：揖斐川・小段・瀬割堤、法線方向：北西―南東、道路を兼用しているか：いる、土質：砂質、水防状況：なし ●溢流しているか：いない ●波の来た方向：南、しぶきがこしたか：いる、その高さ：不明
撮影箇所： 長島町	
撮 影 日： 1959 年	
撮 影 者： 旧建設省	
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	
状 況： ー	
撮影位置	
	
※国土地理院発行地形図を使用	