

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の揖斐川左岸堤河口付近

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鷺で揖斐川左岸河口部の破堤箇所である。堤防護岸が倒れ、バラバラになってしまっている。堤防の裏は土盛りであったが、越波により土が浸食され、堤内地に護岸が倒れて寝てしまっている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用