

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭海岸の西側破堤箇所の仮締切工事(水切り後)	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕 水切りが終了し、仮締切りした箇所にブルドーザで土を寄せている。道路確保のためにこのような作業をすることがある。
撮影箇所： 長島町	
撮 影 日： 1959 年	
撮 影 者： 旧建設省	
資料提供者： 木曽川下流河川事務所	
状 況： ー	
撮影位置	
	
※国土地理院発行地形図を使用	