


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町の木曽川右岸河口部の堤防護岸

エ リ ア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮 影 日： 1959 年

撮 影 者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状 況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見(座談会)〕
木曽川右岸河口部の破堤箇所のすぐ上流側の護岸である。破堤した河口部は、ブロックの空並べ護岸であった。当時、1型ブロック(30 cm×50 cm×15cm)と2型ブロック(30 cm×50 cm×20cm)があり、ここでは、1型ブロックが使用されていた。空並べであるため、ブロックがバラバラになっている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用