

# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松蔭付近の木曾川右岸での資材準備	現地状況、コメント等
エリア： 三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕 長島町松蔭付近の木曾川右岸と思われる。仮締切工事に使用する粗朶を準備しているところと思われる。
撮影箇所： 長島町	
撮影日： 1959年	
撮影者： 旧建設省	
資料提供者： 木曾川下流河川事務所	
状況： ー	
撮影位置	