

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 木曽岬村白鷺の木曽川左岸の仮締切工事（水切り後）を下流側から望む①

エリア： 三重県

撮影箇所： 木曽岬村

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
木曽岬村白鷺の最後の仮締切工事の箇所である。ようやく仮締切りが終了したころを揖斐川左岸堤から上流側に向かって見たところである。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用