

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町横満蔵の堤内地の流木の様子	現地状況、コメント等
エ リ ア： 三重県	伊勢湾台風被災後に、被災状況を把握するために踏査したときのものとしてされている。
撮影箇所： 長島町	長島町横満蔵(木曾川右岸 2.8k 附近)とされている。
撮 影 日： 1959 年	踏査時の調査表には以下のように整理されている <10 月 13 日 災害状況調査表>
撮 影 者： 旧建設省	●堤防の様子／嵩上げ堤か：嵩上げ堤、旧堤部はどうか：健在、法線方向：北北西、道路を兼用しているか：兼用、土質：砂、水防状況：不可能
資料提供者： 木曾川下流河川事務所	●溢流しているか：しなかった、その時刻：21 時頃が一番激しかった、
状 況： ー	●波の来た方向：南南東～南東、しぶきがこしたか：あった、その高さ：天端まで
撮影位置	●木の傾いている方向：北、何度位(地面に対し)：60° ～80°、樹種：マツ
	●電柱が傾いている方向：北北東、何度位：80°、電線がついているか：ついている
	●草がねていたか／その方向：北、場所：表法下、大きさ：0.5～1.0m
	●堤内地の家の壊れ方／壁、屋根、柱：流失全壊、一部健在する家もある ・堤内地松蔭方面から先に水が来た、表法面は波浪によるもの