

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島の長良川左岸の破堤箇所を北東方向国道1号付近から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町松ヶ島の長良川左岸 5.6～5.8k 付近の破堤箇所と堤内地の
北東方向国道1号付近から見ている

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用