

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 揖斐川河口部を上流側揖斐川左岸堤防から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
揖斐川左岸0.0k付近の破堤箇所から松蔭海岸、木曾川河口までの長島町内である。揖斐川左岸0.0k付近の破堤箇所は、長島町白鷄で最後に仮締切りされた破堤箇所である。松蔭海岸堤防も見えており、松蔭海岸堤防と揖斐川左岸河口部の角に目印となる特徴的な木が見え、「二本松」と呼んでいた。また、木曾川右岸河口部の角にも特徴的な木があり「四本松」と呼んでいた。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用