

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町都羅の揖斐川左岸 2.6k 破堤箇所付近(2)

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省


資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
揖斐川左岸 2.6k 附近の長島町都羅の小学校ではないか。鉄塔や電柱が傾いている。水際の石が堤防の残骸である。長島町都羅の揖斐川左岸 2.6k 破堤箇所付近(1)の別アングルからの撮影である。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用