

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町松ヶ島付近の国道1号を南西方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
これは、被災直後の昭和34年9月27日に撮影した写真である。伊勢大橋から長島町に入ると長栄橋という国道1号に架かる橋があり、落橋した。この後、ベーリー橋が架けられた箇所である。ベーリー橋が架かる前には、横に船を並べて板を渡し、人が通れる橋とした時期もあった。なお、ドラム缶工法は、海部郡の方で採用されたもので、長島町内では用いられなかった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用