伊勢湾台風写真台帳

写真名称：	長島町白鶏の揖斐川左岸の仮締切工事(10)
エ リ ア：	三重県
撮影箇所：	長島町
撮 影 日：	1959 年
撮 影 者：	旧建設省
資料提供者：	木曽川下流河川事務所
状　　況：	ー

撮影位置

※国土地理院発行地形図を使用

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鶏で最後に仮締切りされた破堤箇所の仮締切工事の状況である。船の横に粗朶沈床が配置され、船から捨て石を粗朶沈床の上に投げ込まれている。