

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷺の揖斐川左岸の仮締切工事(6)

現地状況、コメント等

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鷺で最後に仮締切りされた破堤箇所の仮締切工事の状況である。ポンプ船で浚渫した河床土を排砂管から吐き、破堤箇所を埋めている（水深を浅くしている）ところである。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用