


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 木曽岬村北部、鍋田川を上空南方向から望む

エリア： 愛知県

撮影箇所： 弥富町，木曽岬村

撮影日： 1959 年

撮影者： 陸上自衛隊

資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
日本毛織弥富工場の手前にあるのが弥富出張所である。伊勢湾台風の前か後かは忘れたが、木曽川左岸から鍋田川に分派するところには流量をコントロールする水制があったと思う。しかし写っていない。

〔被災した方の所見（木曽岬村）〕
木曽岬村北部、加路戸付近である。木曽岬村北部では倒壊した家屋の材木などが流れ込み、それに当たって亡くなる人が多かった。自分達は2階に避難して助かったが、水があんなに流れてくるとは思わなかった。一方、南部では家屋が流されて亡くなる人が多かった。木曽川左岸、木曽岬村の河原では、自衛隊による木曽岬村への救援物資の集配所となっていた。

〔被災した方の所見（十四山村）〕
伊勢湾台風直後の木曽岬橋は、破損していたが通行は可能であった。木曽岬村の救出・復旧は大阪の自衛隊が行った。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用