

平成 29 年 6 月 26 日 13 時 30 分

中部地方整備局 災害対策本部

## 長野県南部を震源とする地震への対応

### 1. 中部地方整備局の体制

- ・ 6 月 25 日（日） 7 時 02 分 警戒体制を設置
- ・ 6 月 25 日（日） 13 時 15 分 注意体制へ移行

### 2. 中部地方整備局の対応状況

- ・ 最大 30 名体制で災害対策本部を設置。
- ・ 震度 4 以上の地震で行う直轄施設の点検の結果、被害状況は確認されませんでした。

#### (1) 河川

- ・ 国管理河川 点検対象なし。

#### (2) 砂防

- ・ 国管理砂防 6 施設（砂防堰堤）で点検を実施し異常なし。  
（大桑村 3 カ所、上松町 2 カ所、木曾町 1 カ所）

#### (3) ダム（※中部地方整備局に報告頂いているダムを記載）

- ・ ダム施設 岐阜県管理 1 施設、利水（水資源機構・中部電力・関西電力）  
9 施設について点検を実施し異常なし。

#### (4) 道路

- ・ 直轄道路関係 国道 19 号、41 号の点検を実施し異常なし。

#### (5) 防災ヘリコプター「まんなか号」による調査

- ・ 6 月 25 日（日）10 時 34 分～（中部地方整備局職員 2 名搭乗）
- ・ 6 月 26 日（月） 7 時 24 分～（中部地方整備局職員 2 名、長野県庁職員 1 名搭乗）  
上記 2 日間に王滝村、木曾町、上松町、大桑村、南木曾町、中津川市の上空から被害状況を調査した結果、河道閉塞等の土砂崩壊は確認されませんでした。

### 3. 状況写真

- ・ 別添のとおり。

【配布先】 中部地方整備局記者クラブ、飯田市役所記者クラブ、  
木曾合同庁舎記者室、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

#### 【本記者発表に関するお問い合わせ先】

国土交通省中部地方整備局 災害対策本部  
広報広聴対策官 TEL 090-8863-4210



「まんなか号」による点検状況（牧尾ダム上空）



牧尾ダムにおける余水吐ゲートの点検状況



道路（国道19号）法面点検状況



「まんなか号」による点検状況

通行止め状況（主要地方道 開田三岳福島線 木曾温泉南～羽入）