

## 庄内川の河川内で新たな不発弾らしき 異物の調査を行います

本日、令和3年度庄内川宝神しゅんせつ工事の作業中において、工事現場内（愛知県名古屋市港区宝神地先）の水中で、11月26日に確認された不発弾とは別に、新たに不発弾らしき異物を確認しました。

これを受けて明日、海上自衛隊による異物の調査を実施する予定です。

### 【問い合わせ先】

国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所


電話：052-914-6912

FAX：052-914-6784

副 所 長 村田 智孝（むらた ともたか）

工務課長 左近 雄（さこん ゆう）

## 【庄内川の不発弾らしき異物発見箇所・立入禁止区域】



### 《これまでの不発弾確認経緯》

- ・ 11月18日 令和3年度庄内川宝神しゅんせつ工事の作業中において水中に、不発弾らしき異物 (A) を確認。
- ・ 11月19日 海上自衛隊による調査を実施したが、土砂が堆積し発見に至らず。
- ・ 11月26日 海上自衛隊による再調査の結果、不発弾であることを確認。
- ・ 12月3日 前回とは別に新たな不発弾らしき異物 (B) を確認。