



北村 大貴
2014年入社



現場全景

<工事・業務概要>

RC橋脚鋼板巻立工 4橋脚 水平力分担構造工 4基

入社後裾野市発注の処分場工事に従事した後、2019年8月から、国道1号沼津高架橋橋梁補強補修工事に携わっています。初めての補強工事で、分からないこともあります。先輩や職人さんにフォローしてもらいながら進めています。



削孔長計測状況

・建設業を選んだ理由

今年で入社して5年目です。子供の頃からものづくりが好きで、地図に残るものが作りたくて、この業界に就職しました。

・現場での役割

本工事は橋梁補強補修工事であり、高所での作業が中心となっておりますので無事故・無災害で工事を進めていく為に、足場内の点検や開口部や危険な箇所がないか等に気を配って安全管理をしています。

また、補強部の出来形管理として削孔長の確認や、鉄筋の組立完了等を先輩技術者と計測管理、確認しています。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

自分が携わった現場の構造物が完成した時の達成感は格別です。とてもやりがいのある仕事だと感じています。まだまだ経験は浅いですが、先輩や職人さんたちと仕事に取り組むことでチームワークの大切さを感じています。

みなさんも将来、私たちと一緒に地図に残る仕事をしてみませんか。