


豊山町 志水小学校地区

(1) 死傷事故・急減速発生状況


○幹線道路上で死傷事故や急減速(急ブレーキ)が多く発生しているが、生活道路の交差点付近や志水小学校西側の区間で死傷事故が多発している。



【出典】死傷事故データ(平成21年1月～平成29年12月)・ETC2.0プローブデータ(H29年4月～平成30年3月)

(2) 平均走行速度


○エリア内の一部区間では、生活道路であるにも関わらず平均走行速度が30km/hを超過している。



【出典】ETC2.0プローブデータ(H29年4月～平成30年3月)

(3) 着目区間の詳細な走行速度


○南北方向は志水小学校から北側区間で30km/hを超過する車両の割合が高い。
○東西方向は南北方向に比べて、全体的に30km/hを超過する車両の割合が高い。



【出典】ETC2.0プローブデータ(H29年4月～平成30年3月)

(4) 着目区間通行車両の走行履歴

○北行きは朝(7時～9時)の走行履歴が多く、南東方面から、国道41号を避けて、北西へ抜ける車両が特徴的である。
○南行きは夕方(17時～19時)の走行履歴が多く、小牧市方面から南へ抜ける車両が多い。



<図3-7 着目区間通行車両の走行履歴(北行き:7時～9時)>

<図3-8 着目区間通行車両の発着地(南行き:17時～19時)>

【出典】ETC2.0プローブデータ(H29年4月～平成30年3月)