


伊勢神改良事業

153号新伊勢神トンネル工事

2月

工事名 令和2年度 153号新伊勢神トンネル工事
 発注者 国土交通省 中部地方整備局
 名古屋国道事務所 豊田維持出張所
 受注者 株式会社 銭高組
 工期 令和2年11月27日 ~ 令和6年3月29日



進捗状況 (R6.1.31 現在)
 トンネル掘削: 1276.5m/1,900m
 トンネル覆工: 1044.4m/1,900m

凡例: 青 前月迄、赤 今月

工事に関する問い合わせ先

(株)銭高組現場事務所 TEL 0565-82-3031
 作業所長 松島 睦、現場代理人 森川 真圭
 監理技術者 野村 典之

【お知らせ】

トンネル掘削は坑口より1,276.5m(上半)迄掘削が完了し、当工事での掘削は完了致しました。残土運搬も最後の調整分を除いて完了致しました。覆工コンクリートの施工も1044.4m迄工事が進んでおり、残すところあともう少しのところまで来ています。2月の予定は中旬に覆工コンクリートの施工が完了し引き続き設備解体、機械の搬出を行う予定です。

トンネル動画

QRコード



【施工状況写真】



【計画工程表】


	令和2年度		令和3年												令和4年												令和5年												令和6年		
	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
準備工	■																																								
舗装工																																									
A1橋台戻し工																																									
土工事																																									
法面工																																									
トンネル掘削工															■																										
トンネル覆工																											■														
坑門工・トンネル付帯工																																							■		
残土処理工																											■														
構造物撤去工																																							■		
仮設工																																							■		
片付け工																																							■		

※ 現場状況によっては工程が変更になる場合があります。

豊田市街側

縦断図

飯田市側



進捗状況



掘削

覆工

凡例: 青 前月迄、赤 今月

水質モニタリング状況(1月の水質調査結果)

○水質モニタリングは、毎月残土処分場周辺で河川や沢水に重金属が含まれていないか確認するために実施します。
 ○重金属等は、これまでに1回/1月の頻度で実施しており、これまでの分析結果では異常は認められていません。



地点名	地点概要	採水日	分類 (基準)	重金属項目							水素イオン濃度 (pH)	一般項目 (-) 電気伝導率 (mS/m)	判定		
				検査名	カドミウム	総水銀	セレン	鉛	砒素	六価クロム				ふっ素	ほう素
				参考値※	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.02mg/L以下				0.8mg/L以下	1mg/L以下
①	阿摺川	2024年1月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○		
			0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05 未満	0.05 未満	7.1	4.98	適合		
②	段戸川		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○		
			0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05 未満	0.05 未満	7.0	3.36	適合		
③	沢水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○			
		0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.08	0.05 未満	7.6	11.78	適合			
④	沢水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○			
		0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05	0.05 未満	7.4	7.27	適合			

参考値超過

※ 参考値：自然由来重金属・pHともに環境基準を参考値として設定し、モニタリングを行っています