







鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年8月4日	異常なし ・河川敷は除草され、比較的綺麗である。 ・人を見かけない。 ・川の水量少なめ。 ・川の水量は多く見える。	-	-
	令和1年8月12日	異常なし ・R23アンダーパス付近の路肩除草中。 ・内部川との合流点付近の野球グラウンドで約10人が野球の練習中。 ・本郷橋下流の堤防道路路肩で乗用車1台停車中。窓全開で読書中。	-	-
	令和1年8月18日	異常なし ・伊勢鉄道橋梁上流側とR23塩浜大橋上流側の河川敷は綺麗な状態が保たれている。 ・犬の散歩、2人あり。 ・川の水量多し。	-	-
	令和1年8月27日	異常なし ・伊勢鉄道橋梁下流の河川敷、除草中。 ・河川の利用者無し。 ・全体的にゴミ少なく綺麗。 ・川の水量多し。	-	-

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③-1 ～ ③-3	令和1年8月6日	異常あり ・鈴鹿川左岸15.3km付近(和泉町地内)で家具不法投棄あり(③-1)。 ・鈴鹿川左岸(汲川原橋～和泉橋)の竹藪を一部伐採中(③-2と③-3)。	  	・③-1については回収済。
③-4 ～ ③-6	令和1年8月13日	異常あり ・鈴鹿川左岸合流点付近(西富田地内)タイヤ・石油缶不法投棄有り(③-4と③-5)。 ・竹藪を重機で踏みつぶす効果は大きい(③-6)。	  	・③-4と③-5については回収済。
	令和1年8月19日	異常なし ・左岸側市道部分、路肩除草中。	-	-

<p>③-7 ~ ③-8</p>	<p>令和1年8月27日</p>	<p>異常なし ・汲川原排水樋管放水路(車屋川)除草作業中(③-7)。 ・庄野排水樋管周囲除草作業中(③-8)</p>	 <p>③-7</p> <p>③-8</p>	<p>-</p>
--------------------------	------------------	---	--	----------

鈴鹿川水系鈴鹿川左右岸
(亀山市布気町及び山下町付近～関町木崎及び古厩付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年8月15日	異常なし ・鈴鹿川左岸26km付近から台風接近のため天候悪く川の水位が高い。草もずいぶん茂っている。	-	-
	令和1年8月17日	異常なし ・クレハエラストマー対岸のグラウンド(鈴鹿川左岸28km付近)にて、夏の恒例である亀山市関宿納涼花火大会が開催されるので綺麗に除草され整備されていた。花火当日(8/17)は1万人以上の方が花火を楽しんだ。	-	-

【鈴鹿川水系鈴鹿川及び内部川】

活動範囲【2】（田辺淳モニター）

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町（鈴鹿川合流点付近）から
(6.0km)四日市市南小松町（前川橋付近）まで



活動範囲【1】（中島倫夫モニター）

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町（塩浜大橋付近）から
(6.6km)鈴鹿市高岡町（鈴鹿橋付近）まで

【鈴鹿川水系鈴鹿川】



【鈴鹿川水系鈴鹿川】

活動範囲【4】(小林和代モニター)

鈴鹿川左岸 (24.0km) 亀山市布気町(守口揚水機付近)から
(28.0km) 亀山市関町木崎(グランド付近)まで

鈴鹿川右岸 (24.0km) 亀山市山下町から
(28.0km) 亀山市関町木崎(クレハエラストマー亀山工場付近)まで

