

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年10月6日	異常なし <ul style="list-style-type: none"> <li>・R23鈴鹿大橋上流側河川敷で犬の訓練する人有り。</li> <li>・伊勢鉄道橋梁上流側河川敷でイベントの後始末する人10人ぐらい有り。</li> <li>・巡視範囲最下流(R23塩浜大橋)のグラウンドで練習(野球)する人15人ぐらい有り。</li> </ul>	-	-
	令和1年10月13日	異常なし <ul style="list-style-type: none"> <li>・R23鈴鹿大橋上流側河川敷でラジコンヘリで遊ぶ人あり。</li> <li>・最下流(R23塩浜大橋)サッカーグラウンドで遊ぶ人20人ぐらい有り。</li> <li>・同じく野球グラウンドでは10人ぐらいが練習中。</li> <li>・台風19号に関わらず、河道の水量はやや多め程度。</li> </ul>	-	-
	令和1年10月20日	異常なし <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊勢鉄道橋梁下流側河川敷グラウンドで10人ぐらいが野球の練習中。乗用車10台ぐらい堤防に駐車。</li> <li>・最下流(R23塩浜大橋)の野球グラウンドで15人ぐらいが野球練習中。10台ぐらいの乗用車が駐車。</li> </ul>	-	-
	令和1年10月27日	異常なし <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊勢鉄道橋梁上流側河川敷でサッカーのイベント中。多数の人と乗用車で大混雑。</li> <li>・最下流(R23塩浜大橋)の野球グラウンド及びサッカーグラウンドでもそれぞれイベントで、多数の人と乗用車で大混雑。</li> </ul>	-	-

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(庄野橋付近～(和泉橋経由)平和橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年10月1日	異常なし ・河川敷に彼岸花の群落、所々あり。		-
③-1	令和1年10月8日	異常なし ・汲川原町地内堤防陸側(堤内側)、除草作業中。 ・第一頭首工、ゲート開放確認(③-1)		-
	令和1年10月15日	異常なし ・10/12(土)の台風19号では、増水していたが、汲川原排水樋管を閉めるまでには至らず。	-	-
③-2 ～ ③-3	令和1年10月21日	異常なし ・9月の大雨で汲川原地内堤防が崩れた原因は、以前の堤防改修でも手がつけられなかった箇所、斜面が急なため崩れたと思われるため、地元ではその上下流300m程が同様の状態であり、堤防改修を強く要望している。	 	-
③-4 ～ ③-5	令和1年10月28日	異常なし ・10月27日(日)庄野地区ふれあいウォークラリーが実施され、3.5kmと8kmの2コースに約300名が参加。水害の歴史と地域の防災施設めぐりとして、排水樋管(2箇所)、女人堤防、防災センターを堤防づたいで歩き、鈴鹿川や堤防に親しむ催しとなった。	 	-


鈴鹿川水系鈴鹿川左右岸  
(亀山市布気町及び山下町付近～関町木崎及び古厩付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和1年10月12日	異常なし ・台風19号が上陸し、関東や東海を中心に甚大な被害があったにもかかわらず亀山市は特に何もなく良かったと思う。勸進橋から鈴鹿川の様子、水位高いが特になし。	-	-
	令和1年10月30日	異常なし ・木下橋から鈴鹿川、秋らしく紅葉が見える。特になし。	-	-


# 【鈴鹿川水系鈴鹿川及び内部川】

**活動範囲【2】（田辺淳モニター）**  
 内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町（鈴鹿川合流点付近）から  
 (6.0km)四日市市南小松町（前川橋付近）まで



**活動範囲【1】（中島倫夫モニター）**  
 鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町（塩浜大橋付近）から  
 (6.6km)鈴鹿市高岡町（鈴鹿橋付近）まで

# 【鈴鹿川水系鈴鹿川】



# 【鈴鹿川水系鈴鹿川】

## 活動範囲【4】(小林和代モニター)

鈴鹿川左岸 (24.0km) 亀山市布気町(守口揚水機付近)から  
(28.0km) 亀山市関町木崎(グランド付近)まで

鈴鹿川右岸 (24.0km) 亀山市山下町から  
(28.0km) 亀山市関町木崎(クレハエラストマー亀山工場付近)まで

