




宮川水系宮川左岸(度会橋付近～玉城町岩出地内)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年3月5日	異常なし ・宮川左岸遊歩道沿いの森は、うぐいすが多く、春の訪れを告げています。	—	—
⑪-1 ⑪-2	令和2年3月16日	異常あり ・宮川左岸最初の森の遊歩道沿いで雑草火災があった。 ・付近にたき火？の痕跡あり。 ・同火災現場西方40m付近にソファが放置されている。	 	—
	令和2年3月20日	異常なし	—	—
	令和2年3月23日	異常あり ・左岸遊歩道沿いのしだれ桜16本の周辺に雑草が生い茂り景観を損ねている。最近、遊歩道利用者が多いので、草刈りをして欲しい旨、市役所に要望した。 ・しだれ桜は開花待ちの状態。	—	—
	令和2年3月28日	異常なし ・23日報告済みの件、要望した結果、桜の木周辺の雑草が刈られていた。	—	—

宮川水系宮川右岸(JR宮川橋付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年3月8日	異常なし ・宮川の水位も低く度会橋下流の工事も終わり、堤防その他異常なし。	—	—
⑫-1	令和2年3月29日	異常なし ・堤防等もゴミ捨てもなく、桜の花も7分咲きで今のところポイ捨てのゴミもない。		—

宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年3月7日	異常なし ・新型コロナウイルス感染が全国各地に発生。予防対策に大変かと思えます。 ・春の訪れと、この地方の桜も見頃です。勢田川周辺の住民も川を眺めたり、ウォーキング等をされる方々を多く見かけます。	—	—
	令和2年3月15日	異常なし ・気になるのは川沿いに「犬のフン」が多く困っています。飼い主のマナーが悪いことです。 いつも申し上げていますが良い方法はないでしょうか。私達もチラシの配布、立て看板、清掃を行っていますが、効果がありません。ご指導下さい。	—	—
	令和2年3月27日	異常なし	—	—

【宮川水系宮川】



【宮川水系勢田川】



活動範囲【13】(森本幸生モニター)
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで