

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～玉城町岩出地内)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年4月5日	異常なし	—	—
	令和2年4月11日	異常なし	—	—
	令和2年4月18日	異常なし	—	—
	令和2年4月27日	異常なし	—	—

宮川水系宮川右岸(JR宮川橋付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年4月7日	異常なし ・宮川堤防の桜も満開できれいです。 ・ゴミ捨てもなく、異常なしである。	—	—
⑫-1	令和2年4月14日	異常なし ・4月13日の大雨で、かなり宮川が増水しているが堤防その他には異常がない。	* 写真は下部 *	—
	令和2年4月29日	異常なし ・天気も良く、コロナウイルスの影響で堤防の散歩の人が多い。	—	—



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑬-1	令和2年4月8日	異常あり ・河川道路標識の破損 (伊勢市通町、新田排水機場付近) 基礎より折れて倒れております。道路通行には支障ありませんが取替復旧をお願いします。	* 別添資料は下部 *	再設置に向けて調整中
	令和2年4月11日	異常なし ・新型コロナウイルス感染拡大のため 非常事態宣言が発令されております。 勢田川沿いはウォーキング、犬の散歩 等多くの方が来ております。それぞれマ スクをして対策に気を付けておられま す。早く終息していただきたいと願っ ております。	—	—
	令和2年4月18日		—	—
	令和2年4月27日		—	—



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

【宮川水系宮川】



【宮川水系勢田川】

