

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年 4月5日(日) 16時半	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷共に綺麗な状態が維持されている。 ・R23橋上流側河川敷で犬の訓練を行う人あり。 ・最下流サッカーグラウンドでイベント実施か、大勢の人が遊んでいた。	—	—
	令和2年 4月13日(月) 16時	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・河道の水量は昨日来の雨で川幅いっぱいに増水。 ・法面及び河川敷共に比較的綺麗な状態である。 ・雨天のため巡視範囲内に人影はなし。	—	—
	令和2年 4月20日(月) 16時	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・平日の雨天のせいか巡視範囲内に人影はなし。 ・法面及び河川敷共にゴミも見当たらず綺麗な状態。 ・河道の水量は一部中洲が見える程度に増水している。	—	—
	令和2年 4月26日(日) 10時	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面裾にゴミのばらついている箇所あり。 ・伊勢線鉄橋上流側及び下流側の河川敷において、子供を連れた数人の人が遊んでいた。 ・その他外出自粛の影響か日曜日にしては人影少なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
②-1	令和2年4月7日	異常なし ・だいぶ暖かで川沿いにぽつりぽつりと人が散歩している様子が見られる。上流部ではかなり水の量は少ない。 ・川には工事車両が止まっていて、内部橋～河原田橋では重機が入って川の砂利を取っていたのか、川幅を狭めたのかわからないが工事していた。	 ②-1	—
②-2	令和2年4月16日	異常なし ・雨が2日前に降っていたが、だいぶ川の水の量が少ないのが上流部も下流部もわかる。写真は南小松あたりだが水より砂利が見えている部分が多い。 ・両岸には菜の花が咲き誇るが、地域の人には日中川のそばで散歩をする姿は見られない。	 ②-2	—
②-3	令和2年4月21日	異常なし ・雨の降った後の川の様子は、水量が多く濁った感じで水鳥がいる状態である。除草した場所の使い方は何かあった方が、草木が生えずいいのかもしれない。 ・川沿いの側道は交通量が少ないが、車が通るので歩行者は危険で、夜は明かりがない。夕日のきれいな季節である。	 ②-3	—
②-4	令和2年4月30日	異常なし ・だいぶ晴れた日が多くなり、水の量は少なめになっているように思える。内部橋付近の川の様子でわざと水の流れを変えるために砂利を多く中間部に作ったのだろうか。重機が入っているのを確認したので何かしらの目的があるように思われる。	 ②-4	—

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(庄野橋付近～(和泉橋経由)平和橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③-1 ③-2 ③-3 ③-4	令和2年4月6日	異常なし ・左岸中富田地内竹やぶ伐採後の河川敷が浸食されてきている。 ・安楽川との合流点付近ナバナの群落、きれいに咲いている。	* 写真は下部 *	—
	令和2年4月14日	異常なし ・前日までの雨で今年最大の出水。 ・庄野橋上流でキツネに遭遇。	—	—
	令和2年4月21日	異常なし ・汲川原町地内堤防の法面整備工事開始に伴い通行止め。	—	—
	令和2年4月27日	異常なし ・汲川原町地内、法面整備工事につき通行止め。	—	—



鈴鹿川水系鈴鹿川左右岸
(亀山市布気町及び山下町付近～関町木崎及び古厩付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和2年4月19日	異常あり ・鈴鹿川右岸(24kp～25kp) 春の訪れと共に雑草が多く見られる。水位低い。あちこちに細かいゴミの散乱あり。	—	経過観察中
	令和2年 4月1日～ 4月30日	異常なし ・大岡寺(25kp～26kp) コロナ流行のため、大岡寺周辺の整備された道を散策、ジョギングする人が多数見られた。	—	—