

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年7月8日	異常なし 昨夜来の雨も上がり蒸し暑い、遠くの山々(堀坂山、青山高原)も上半分は雲に隠れていて、すっきりしない天気だ。 香良洲頭首工の水量は昨夜来からの雨でいつもより多い。 堤防に立って越流する音を聞くと、耳慣れて何か落ち着く。 7月に入り集中豪雨被害の報道と、この夏の猛暑が気がかり。		—
②	令和3年7月15日	異常なし 小雨はちらつくが、海からの浜風が心地いい。 今日も堤防下から鷺の声が聞こえる。誰に何を訴えているのかな？ 香良洲頭首工の水量は多少多いが、雨の影響で濁っている。 越流の音がいつもより良く聞こえた(水量、風向が影響？) 堤防を行き交う人車は少ないが、散歩する人は3人(男性)		—
③	令和3年7月23日	異常なし 暑い日が続く毎日、雲出大橋から堀坂山が南の方角によく見える絶景ポイントです。 夕方になると散歩する人もちらほら海からのそよ風が、堤防を歩いていても心地よい感じ。 香良洲頭首工は大潮の満潮時でほとんど落差がない。 白鷺が一羽東向きの姿が、えさ待ちではなく涼風を求めている？		—
④	令和3年7月29日	異常なし 夕方の5時近く、太陽はまだ上の方(今日の日没19時頃)。 夕涼みか香良洲頭首工付近に子供を抱いた男性姿があった。 中潮の干潮時、波もなく静かな、頭首工の全景が見られた。 堤防脇のスズキの穂が風に揺られ、西日に反射してきれい。 毎日の日課か犬の散歩をしている初老(男)の姿があった。		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年7月9日	異常なし 弘法井頭首工3.4km地点 雨の日で 水が濁っている。 左岸 車1台駐車 つり人1名。 4.4km地点 コサギ1羽。		—
⑥	令和3年7月11日	異常なし 近鉄大阪線波瀬川橋横左岸1.9km 地点 車1台駐車 つり人1名。 2km地点 八太新橋下 カメ1匹 カイツ ムリ2羽 草とヨシが多い。 清流で川底が見える。		—
⑦	令和3年7月16日	異常なし 4.7km地点 JR第3波瀬川橋下ヨシ が高く伸びている。 トンボとカエルがいた。 川の水が濁っている。 2.4km地点 左岸 竹が高く伸びてい る。		—
⑧	令和3年7月23日	異常なし JR第2波瀬川橋3.2km地点清流で 川底が見える。トンボ1匹。 弘法井頭首工3.4km地点 コイ2匹 水草が多い。 下川原橋下3.9km地点 カメ1匹 オ イカワ 小魚。 JR第3波瀬川橋4.7km地点 コイ1 匹。		—
⑨	令和3年7月30日	異常なし 4.3km地点 清流で川底が見え砂地 になっている。 コサギ1羽 カワウもいた。 カメの移動した跡があった。 4.1km地点 中島橋下 ハヤ 小魚 が多い。 2km地点 八太橋下 コイ1匹。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和3年7月8日	異常なし 今回も全道程を見て回りました。 散歩者多い。 川の中の立木多い。 川の水は少ない。 川の魚類少ない、 野鳥、水鳥少ない。		—
⑪	令和3年7月19日	異常なし 1. 0km付近の川の中央部の状況は 雑木立木多数あります。 これも川の営みか！		—
⑫	令和3年7月23日	異常なし 高速道路の橋付近は土砂堆積なく川 底の岩盤が露出していて頑丈に見えま す。		—
⑬	令和3年7月25日	異常なし 島田橋の下、土が掘取られています。 工事が始まる様子です。		—
⑭	令和3年7月28日	異常なし 島田橋下流です。 鯉の群れが見当たりません(今年は)。 水鳥の姿もない。 水量少ない。		—

【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】(粉川哲夫モニター)
雲出川右岸:(2.4km)松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km)松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

